SCHÉMA RS1.1


3-NPE AC/DC 230/400V 50Hz
L1 L2 L3
FA40 40A
FA40.1 1pól
FA40.2 1pól
FA40.3 1pól
PJ02 PROPOJKA 3-NPE 63A
FU2 10A
PCH1.1 3-NPE
FA2 B16/1N
QM01 HDO ovládání
HDO 1fáz
HDO 3fáz
1 přívodní
2 zpětného
3 měřicí
4 řídicí
5 ovládací
PŘÍVODY
ZPĚTNÉ
MĚŘICÍ
ŘÍDICÍ
OVLÁDACÍ
PŘÍPOJKY
2 PPE
2 PEN
PEN
PE
PEN/PE
PE
PEN
PE
PEN/PE
PE
PEN
PE
PEN/PE
PE