

CENOVÁ NABÍDKA

List č.: 1
Počet listů: 1

PODKLAD K DALŠÍ OBJED.

VPZ: 5B4 40-36
VIN: SALLAAAG4AA549913

Nabídka č.:
Rámcová dohoda č.:

Servisní sazba

P.č.	Úkon	Materiál			
		RN	Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis
1.1	Výměna oleje a filtru v motoru	LR013148	1	ks	filtr olejový
1.2	Výměna oleje a filtru v motoru	1013938	1	ks	zátka
1.3	Výměna oleje a filtru v motoru	OST193090256	6	l	olej 5W - 30 C1
1.4	Výměna oleje a filtru v motoru	890108711	1	ks	odmašťovač
1.5	Výměna pylového filtru	LR023977	1	ks	filtr pylový
1.6	Výměna vzduchového filtru	PHE000112	1	ks	filtr vzduchový
1.7	Výměna brzdové kapaliny	OST193410256	2	l	kapalina brzdová
1.8	Dezinfekce klimatizace	OSTA089376410	1	ks	čistič klimatizace
1.9	Seřazení geometrie			ks	
1.10	Kontrola + vyčištění př. + zad. brzd			ks	
1.11	Diagnostika			ks	
2.1	Zjištění závad motoru			ks	
3.1	Výměna váh vzduchu	PHF500090	2	ks	váha vzduchu
3.2	Výměna zadního stěrače	DKB500680	1	ks	stěrač zadní
				ks	
	Rozšíření opravy vozidla			ks	
4.1	Výměna uzavíracího ventilu	LR043939	1	ks	ventil ovládací
5.1	Výměna ložiska PP kola	LR076692	1	ks	ložisko
5.2	Výměna ložiska PP kola	FC112146	4	ks	šroub
				ks	
				ks	
				ks	
CELKEM					

Účtované DPH v zákonné sazbě 21%

Datum: *oprava vykonána* 04.12.2020 Razítko:

Realizovat opravy v rozsahu P.č.: 3.1, ~~3.2~~, 4.1, 5.1, 5.2
Včetně příprav ze servisního bodu.

dat 14.12.20 opr. *STANKA*