

HZS Olomouckého kraje
územní odbor Jeseník
U Bělidla 1258/1, 79001 Jeseník

Č. j.: HSOL-5358-2/2020

Uvádějte vždy při písemném styku

V Jeseníku 12. 10. 2020

Počet listů: 1

Přílohy: 1

DIK, dodavatelsko inženýrská kancelář, spol. s r.o.
nám. Svobody 879/14
79001 Jeseník

ZÁVAZNÉ STANOVISKO
dotčeného orgánu na úseku požární ochrany
k dokumentaci pro ohlášení stavby

Č. j. doručeného spisu: -
Vyřizuje: nprap. Miroslav Dutka, tel.: 950 791 054, e-mail: miroslav.dutka@hcsol.cz
Název stavby: Stavební úpravy podkroví CSS Jeseník
Místo stavby: Beskydská 1298/6, 790 01 Jeseník
Stavebník - investor: Centrum sociálních služeb Jeseník, Beskydská 1298/6, 790 01 Jeseník
Předložená dokumentace: Dokumentace pro ohlášení stavby 09/2020 Ing. Jiří Švub, ČKAIT 1200567, DIK, dodavatelsko inženýrská kancelář, spol. s r.o., nám. Svobody 879/14, Jeseník.

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany dle ust. § 26 odst. 2 písm. b) a ust. § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“) posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 02. 10. 2020 a **vydává** k ní v souladu s ustanovením § 31 odst. 3 zákona o PO a dále dle ust. § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.

Odůvodnění

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- Požárně bezpečnostní řešení stavby 09/2020 Ing. Jiří Švub, ČKAIT 1200567, DIK, dodavatelsko inženýrská kancelář, spol. s r.o., nám. Svobody 879/14, Jeseník.

Dokumentace řeší změny dokončené stavby v prostoru podkroví stávající budovy CSS (centrum sociálních služeb) Jeseník. Navrhované stavební úpravy nezasahují do nosných konstrukcí, nemění vzhled stavby a nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí. Prostorové řešení se ve stávajícím podkroví nemění, dochází pouze ke změně využití stávající místnosti skladu na šatnu personálu.

Stavební úpravy jsou ve smyslu ČSN 730834 čl.3.1 změnou staveb s uplatněním omezených požadavků bezpečnosti, dle čl.3.3 a) se jedná o změnu staveb skupiny I. Stavební úpravy splňují technické požadavky na změny staveb skupiny I dle čl.4a) až 4i).

Posouzením předložené projektové dokumentace dle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb., dospěl Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje k závěru, že předložená projektová dokumentace splňuje obsahové náležitosti dle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzené projektové dokumentace vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

HZS Olomouckého kraje
územní odbor Jeseník
U Bělidla 1258/1
790 01 Jeseník

④

mjr. Mgr. Robert Bican,
vrchní komisař - vedoucí pracoviště
pracoviště prevence, OOb a KŘ